

## 5.2 Intervento esterno

La pavimentazione esterna verrà risistemata o sostituita ove necessario con beole a spacco simili alle esistenti. Ove sono presenti dissesti si procederà alla rimozione della beola con riposizionamento a livello delle vicine.

Si prevede inoltre, per adeguamento alla normativa di eliminazione delle barriere architettoniche legge 13/89, di posizionare un percorso in cemento a fianco del camminamento esistente che collega: ingresso, villa, e studio. Larghezza pari 150 cm pendenza inferiore al 5% e uno spazio di manovra di 150x150 cm ogni 15,00 mt di percorso.

## 5.2 Parcheggio

Adeguamento del parcheggio esterno che potrà ospitare almeno una 22 posti auto più 1 per disabili, consentendo il parcheggio di un autobus e fermata per passeggeri.

Gli autobus potranno eseguire la manovra di inversione in via Coquo angolo Giovanni Pigni a circa 200 mt.

## 6\_ ALLESTIMENTO

\_Si prevede l'adeguamento della camera all'ingresso per posizionare il Punto informazioni.

\_Realizzazione di segnaletica con immagine coordinata su pannelli che identifichi il percorso museale

\_Realizzazione di segnaletica basilare nei confronti della sicurezza museale : ovvero l'indicazione delle vie di fuga e la presenza di estintori nelle sale espositive. In adeguamento alla normativa prevista dalla prevenzione incendi.

\_Le stanze manterranno la destinazione e l'arredamento esistente, lasciando il più possibile inalterato l'ambiente in cui viveva e lavorava l'artista.